

ZNALCKÝ POSUDEK

č. 4517-157/2012

ve věci zjištění ceny bytové jednotky č. 1690/13 vymezené podle „Prohlášení vlastníka budovy č.p. 1690, Bělohorská 128, k.ú. Břevnov, obec Praha”



Objednatel posudku:

SNEO, a.s., IČ: 27114112
Na Dračkách 405/49
160 00 Praha 6

Účel posudku:

1. Podklad pro převod vlastnictví jednotky
2. Podklad pro stanovení nájemného od 1.1.2013

Posudek vypracoval:

Dolmen servis, s.r.o.
Anny Letenské 17
120 00 Praha 2

Posudek obsahuje včetně titulního listu 16 stran textu. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.

V Praze 9.8.2012

A. Nález

1. Znalecký úkol

1. Zjištění ceny prostorově vymezené části budovy č.p. 1690 na p.č. 153/1 v katastrálním území Břevnov, obec Praha, Bělohorská 128, určené prohlášením vlastníka, jež se za podmínek stanovených zákonem o vlastnictví bytů stane jednotkou č. 1690/13, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 487/12366 na společných částech budovy - domu a na pozemku p.č.153/1, zastavěná plocha nádvoří, a to podle cenového předpisu platného ke dni 20.4.2012. Přitom je třeba zohlednit fyzický stav nemovitostí ke dni prohlídky, t.j. k 26.6.2012.

2. Ze zjištěné ceny jednotky (bez pozemků) stanovit výši nájemného od 1.1.2013 podle zásad stanovených objednatelům posudku

2. Informace o nemovitosti

Název nemovitosti: Bytová jednotka č. 1690/13 v domě č.p. 1690, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku

Adresa nemovitosti: Bělohorská 1690/128

160 00 Praha 6 - Břevnov

Kraj: Hlavní město Praha

Okres: Praha 6

Obec: Praha

Katastrální území: Břevnov

Počet obyvatel: 1 257 158

Základní cena podle §28 odst. 1 písm. a) : 2 250,- Kč/m²

3. Prohlídka a zaměření nemovitosti

Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne Nebyla umožněna. za přítomnosti Prohlídka nebyla umožněna..

4. Podklady pro vypracování posudku

- objednávka posudku
- informace o budově č.p. 1690 v k.ú. Břevnov
- informace o parcele p.č.153/1 v k.ú. Břevnov
- Pasport bytu poskytnutý správcem domu AUSTIS, a.s.
- Informace o provedených opravách domu poskytnuté správcem domu AUSTIS, a.s.
- „Prohlášení vlastníka budovy č.p. 1690, Bělohorská 128, k.ú. Břevnov, obec Praha”, na jehož základě určuje prostorově vymezené části budovy, které se za podmínek stanovených zákonem o vlastnictví bytů stanou jednotkami (dále jen Prohlášení vlastníka)
- Informace o technickém stavu domu a bytu (závěry z prohlídky) předané zpracovatelem Prohlášení vlastníka
- informace objednatele posudku o stáří domu č.p.1690
- zákon č. 151/97 Sb., o oceňování majetku v platném znění

- vyhláška č. 3/2008 Sb. ve znění vyhl. č. 456/2008 Sb., vyhl. č. 460/2009 Sb., vyhl. č. 364/2010 Sb. a vyhl. č. 387/2011 Sb.
- cenová mapa stavebních pozemků hl. m. Prahy platná od 1.1.2012

5. Vlastnické a evidenční údaje

Na listu vlastnictví č. 2156 pro katastrální území Břevnov, obec Praha, je v části „A” zapsán vlastník:

Hlavní město Praha (00064581).

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 (00063703).

V části „B” je m.j. zapsán objekt k bydlení č.p. 1690 na p.č.153/1 a dále pozemek: p.č. 153/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 281 m²,

V části „C” není zapsáno žádné omezení vlastnických práv.

6. Dokumentace a skutečnost

Projektová dokumentace nebyla předložena. Ocenění vychází ze skutečností zjištěných při prohlídce a z poskytnutých listinných podkladů, zejména z Prohlášení vlastníka. Jednotka není dosud zapsána v katastru nemovitostí.

7. Celkový popis nemovitosti

I - Všeobecně

Předmětem ocenění je bytová jednotka o velikosti 1+1 s příslušenstvím v 5. nadzemním podlaží domu č.p.1690.

Popis domu:

Budova č.p.1690 je řadový (koncový) bytový dům postavený v zóně soustředěné vysokopodlažní obytné zástavby v katastrálním území Břevnov. Vstupním průčelím je dům orientován k jižní straně do ulice Bělohorské. Příjezd je jak z jižní strany z ulice Bělohorské, tak i ze severní strany z ulice Pod Marjánkou (přístup do domu přes pozemek jiného vlastníka p.č.164/2 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, bezproblémový. V místě je možnost připojení na všechny inženýrské sítě včetně plynovodu a dálkového přívodu tepla a teplé vody. Povrch pozemku má dvě výškové úrovně (původně prudký sklon k severní straně). Tohoto výškového rozdílu je využito pro dispozičním řešení budovy. Objekt je podsklepený (2 podzemní podlaží) a má 5 podlaží nadzemních. Poslední podlaží je ustupující.

Dispozice:

2. PP: Komunikační prostory, společné prostory (sklepy, společná místnost), 2 nebytové prostory (jednotky)

1. PP: Komunikační prostory, sklep, 2 nebytové prostory (jednotky)

1. NP: Komunikační prostory, 2 nebytové prostory (jednotky)
2. NP: Komunikační prostory, 3 bytové jednotky
3. NP: Komunikační prostory, 3 bytové jednotky
4. NP: Komunikační prostory, 3 bytové jednotky
5. NP: Komunikační prostory, 3 bytové jednotky, terasy

Konstrukční nosný systém:

Železobetonový skelet s vyzdívaným pláštěm, střecha je plochá.

Stáří:

Od r. 1960, t.j. 62 roky

Technický stav:

Odpovídá stáří, nekvalitnímu způsobu provedení některých konstrukcí a nepravdivé údržbě. Prvky krátkodobé životnosti jsou v nutných případech obměňovány (např. okna v některých bytech, střešní krytina). Podle podkladů předaných objednatelem posudku nebyly v poslední dekádě provedeny žádné větší stavební úpravy kromě finální povrchové úpravy fasády.

Závady domu:

Fasádní omítky jsou v některých místech poškozené, v podzemní části v úrovni 2. p.p. se projevují negativní účinky vlhkosti v důsledku nefunkčních izolací proti vodě. Příčky jsou vyzděné na cementovou maltu, je tak zhoršena akustická izolace v bytech. Původní dřevěná okna (s několika výjimkami, kdy byla provedena výměna za plastová) jsou ve velmi špatném stavu. Většina elektrických rozvodů v bytech je původní (hliníkové kabely).

Příslušenství domu:

Spolu s budovou jsou využívány venkovní úpravy:

a) Ze severní strany: Betonová mazanina-zpevněná plocha dvorku

Podle ust. § 25, odst. 3 vyhlášky je toto příslušenství budovy zahrnuto v ceně jednotky.

Podrobný popis konstrukcí a vybavení domu se uvádí níže v rámci ocenění jednotky.

Pozemky:

Koncový stavební pozemek p.č.153/1 zastavěný bytovým domem č.p. 1690. Sklon pozemku je k severní straně, toho je využito k zapuštění domu do terénu.

II - Popis širších vztahů a jejich hodnocení - prodej

II.1. Vlastnické a právní vztahy:

1.1. Nemovitost je ve výlučném vlastnictví obce - Hl. města Prahy, svěřená správa nemovitosti MČ Praha 6

1.2. Na nemovitosti nevážnou žádná věcná břemena.

1.3. Je uzavřena nájemní smlouva s fyzickou osobou. Podle ust. §22, odst.1 zák.72/1994 Sb. v platném znění, má dosavadní vlastník bytu povinnost nabídnout převod bytu tomuto nájemci.

II 2. Územní vztahy

2.1. Poloha z hlediska účelu využití

Nemovitost leží ve významném rezidenčním území (Břevnov), konkrétní lokalita však nesplňuje

všechna kritéria, pro něž je čtvrť obecně preferovaná (viz dále zdůvodnění nižší hodnoty u znaku č. 2, dílčí index porovnání I_p). V okolí převládá soustředěná obytná zástavba, částečně v zeleni, v blízkosti jsou mnohé objekty občanské vybavenosti (poliklinika, pošta, školy ap.). Severně či severovýchodně jsou další zelené plochy. Území je stavebně téměř dokončené. V současné době jsou v místě zjevné negativní dopady nadměrné dopravní zátěže, zejména od tramvajového provozu v Bělohorské ulici. Jde o lokalitu s častými negativními dopady nočního provozu některých zařízení.

2.2. Dopravní relace a parkování

Spojení s centrem města pro osobní automobilovou dopravu je velmi dobré (návaznost na blízké připojení na Pražský okruh), využívání MHD je na velmi dobré úrovni (tramvajová doprava přímo v ulici, autobusy ve vzdálenosti do 300 m. Metro v místě není).

Parkování pro osobní automobily: Na veřejných prostranstvích v Bělohorské ulici je zaparkování velmi obtížné až nemožné. Přijatelnější možnost je v ulic Pod Marjánkou. Jde o oblast bez rezidenčních parkovacích zón.

2.3. Infrastruktura služeb

Vynikající, veškeré nákupní možnosti a služby v místě, restaurace a bistra všech úrovní, školy všech stupňů či zdravotnická zařízení, poštovní úřad a policie. Ostatní infrastruktura (divadla, kina) v navazujících částech Prahy.

2.4. Přírodní a kulturní zajímavosti ovlivňující hodnotu majetku

Nejsou.

II 3. Technické vztahy

3.1. Pozemek - konfigurace terénu

Povrch pozemku má sklon k severní straně a má vhodný tvar.

3.2. Inženýrské sítě

V místě je připojení na všechny inženýrské sítě včetně plynovodu (zemní plyn) a dálkového přívodu tepla a teplé vody.

3.3. Přístup k nemovitosti

Po veřejné zpevněné komunikaci z jižní strany i ze severní strany, bezproblémový.

II 4. Obchodní a ekonomické vztahy

4.1. Trh s nemovitostmi

V segmentu trhu s byty v hl. m. Praze všeobecně převládá nabídka nad poptávkou. Pokles poptávky doprovázený snížením cen bytů se od konce r. 2011 projevuje i v tzv. „rezidenčních“ lokalitách v hl. m. Praze (Vinohrady, Praha 6 ap.).

II - Popis širších vztahů a jejich hodnocení - pronájem

II 1. Vlastnické a právní vztahy

1.1 S ohledem na způsob ocenění podle zásad MČ Praha 6 pro stanovení nájemného se vliv právních vztahů hodnotí jako pozitivní (podrobně viz popis způsobu ocenění uvedený dále). Patří sem i objektivizace celkové hodnoty bytu zohledňující i hodnotu pozemku; ta je (s ohledem na zvolený způsob ocenění, kdy se zpravidla zjišťuje ceny bytu i pozemku samostatně), provedena v hodnocení znaku č. 3 v rámci výpočtu dílčího indexu porovnání I_T).

II.2. Obchodní vztahy

2.1. Trh s nájemním bydlením

Při hodnocení poměru mezi nabídkou a poptávkou je příslušný znak (č. 1, dílčí index porovnání I_T) hodnocen neutrálně. Důvodem jsou výkyvy trhu s nemovitostmi probíhající v poměrně krátkém období. Korelace mezi prodeji bytů a jejich pronájmy zpravidla neexistuje.

Ostatní cenotvorné faktory jsou hodnoceny shodně jako při ocenění pro prodej.

8. Obsah posudku

1. Pro prodej

Ocenění bytů porovnávacím způsobem

- 1) Bytová jednotka č. 1690/13

Příslušenství bytů a nebytových prostor

a) Pozemky

- a₁) Pozemek p.č. 153/1 - zastavěná plocha nádvoří

2. Pro stanovení nájemného k 1.1.2013

a) Ocenění porovnávacím způsobem

- a₁) Bytová jednotka č. 1690/13

B. Posudek

Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění

1. Pro prodej

Příslušenství stavby a pozemky

a) Pozemky

a₁) Pozemek p.č. 153/1 - zastavěná plocha nádvoří - § 27 - § 32

Vnitřní stavební pozemek zastavěný bytovým domem. Má sklon k severní straně, je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci ze strany jižní. V místě je možnost připojení na všechny inženýrské sítě včetně plynovodu. Pozemek je uveden v cenové mapě stavebních pozemků hl. n. Prahy na mapovém listu č. 44 ve skupině parcel č. 2536 s jednotkovou cenou 9 010,- Kč/m².

Výměra: 281 m²

Pozemek oceněný dle cenové mapy.

Název	Parcelní číslo	Výměra [m ²]	Jedn. cena [Kč/m ²]	Cena [Kč]
zastavěná plocha a nádvoří	153/1	281,00	9 010,00	2 531 810,-
Pozemek oceněný dle cenové mapy – celkem				2 531 810,-

Pozemek p.č. 153/1 - zastavěná plocha nádvoří - zjištěná cena = 2 531 810,- Kč

Rekapitulace cen příslušenství stavby včetně opotřebení a pozemku

b) Pozemky

b₁) Pozemek p.č. 153/1 - zastavěná plocha nádvoří = 2 531 810,- Kč

Cena příslušenství stavby a pozemku činí celkem 2 531 810,- Kč

Ocenění bytů porovnávacím způsobem

1) Bytová jednotka č. 1690/13 - § 25

Jednotka č. 1690/13 je byt s dispozicí 1+1 umístěný v 5. nadzemním podlaží domu č.p. 1690.

Popis konstrukcí a vybavení jednotky a výčet jednotlivých místností s jejich podlahovou plochou se uvádí níže.

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení:

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se)

Konstrukce, vybavení	Provedení	Hodnocení standardu	Část [%]
1. Základy včetně zemních prací:	betonové pásy prokládané kamenem, bez HI	P	100,00
2. Svislé konstrukce:	skelet, zdivo z plných cihel	S	100,00
3. Stropy:	s rovnými podhledy	S	100,00
4. Krov, střecha:	plochá střecha	S	100,00
5. Krytiny střech:	povlaková krytina svařovaná	S	100,00
6. Klempířské konstrukce:	úplné z pozinkovaného plechu	S	100,00
7. Úprava vnitřních povrchů:	vápenné štukové omítky	S	100,00
8. Úprava vnějších povrchů:	vápenné dvouvrstvé tvrdé, stříkané	S	100,00
9. Vnitřní obklady keramické:	bélninové obklady, podstandardní provedení	P	100,00
10. Schody:	betonové s teracem	P	100,00
11. Dveře:	dřevěné náplňové, plné i prosklené	S	100,00
12. Vrata:		X	100,00
13. Okna:	dřevěná původní	S	100,00
14. Povrchy podlah:	dlažby keramické, PVC	S	100,00
15. Vytápění:	dálkové topení	S	100,00
16. Elektroinstalace:	světelná	P	100,00
17. Bleskosvod:	bleskosvod	S	100,00
18. Vnitřní vodovod:	rozvody teplé i studené vody	S	100,00
19. Vnitřní kanalizace:	od všech zařízení do veř. sítě	S	100,00
20. Vnitřní plynovod:	zemní plyn	C	100,00
21. Ohřev vody:	dálkově	S	100,00
22. Vybavení kuchyní:	standardní sporák plynový	S	100,00
23. Vnitřní hygienické vybavení:	umyvadlo, vana, WC	P	100,00
24. Výtahy:	chybí	C	100,00
25. Ostatní:	elektr. vrátný, STA	P	100,00
26. Instalační prefabrikovaná jádra:		X	100,00

Stavebně technický stav bytu:

Odpovídá nepravidelné údržbě, konstrukce v bytě nejsou pravidelně obměňované. Nedostatečná tepelná izolace konstrukcí.

V zájmu objektivitu ocenění, a to jak pro prodej, tak i pro stanovení nájemného, je třeba vyloučit situace, kdy by zhoršený stav údržby, již má podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. zajišťovat nájemce, měl za následek snížení kupní ceny nebo nájemného, a naopak, kdy by nadprůměrná údržba prováděná nájemcem základ pro stanovení kupní ceny či nájemného zvyšovala. Proto se ke skutečnému stavu dotčených konstrukcí a vybavení (specifikace viz § 5) v ocenění nepřihlíží. Tento přístup se netýká technického stavu a kvality údržby konstrukcí domu a bytu v § 5 nař. vlády č. 258/1995 Sb. nevymenovaných (povinnost pečovat o tyto prvky má tedy vlastník). Stejně tak není v ocenění řešena situace, kdy by došlo ke zhodnocení věci financovanému z prostředků nájemce. V těchto případech se omezujeme pouze na popis zjištěného stavu (viz odstavec „Další zjištěné skutečnosti nezohledněné v ocenění“).

Okolí domu, orientace bytu ke světovým stranám, výhled

Velkoměstské prostředí s vysokou dopravní zátěží, částečně zeleň v okolí. Okna výhradně na jih (vysoká hladina hluku).

Dispozice bytu, morální opotřebení

Dispozice odpovídá době provedení. Poměrně vysoký stupeň morálního opotřebení (použité materiály neodpovídají současným trendům).

Další zjištěné skutečnosti nezohledněné v ocenění (opravy bytu a jeho vybavení provedené na náklady nájemce - informativně podle sdělení nájemce):
Nejsou.

Přístup k ocenění (podle platné oceňovací vyhlášky)

Byt ve vícebytovém domě

(1) *Cena dokončeného bytu ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů⁸⁾ v budově typu J a K z přílohy č. 2, včetně jeho příslušenství¹⁾, které je stavebně součástí stavby, a podílu na společných částech domu⁹⁾, se zjistí vynásobením počtu m² podlahové plochy, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1, indexovanou průměrnou cenou uvedenou v příloze č. 19 tabulce č. 1 upravenou podle odstavce 2. V této ceně bytu je zahrnuto standardní vybavení budovy, ve které se byt nachází, uvedené v příloze č. 2*

(2) *Cena upravená se zjistí podle vzorce:*

$$CU = IPC \times I,$$

kde

CU cena upravená za m² podlahové plochy bytu,

IPC indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 19 tabulky č. 1,

I index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:

$$I = I_T \times I_P \times I_V$$

Komentář ke kvantifikaci některých hodnoticích kritérií u dílčích indexů porovnání

Dílčí index porovnání: $I_T = \text{index trhu}$

Znak č. 3: Vliv právních vztahů na prodejnost

Ocenění pro prodej

Kritérium zohledňuje situace, kdy se nejedná o obvyklou obchodní transakci na volném realitním trhu.

Použitá kvantifikace znaku č. 3 v tomto posudku: - 0,05

Ocenění pro stanovení nájmu:

Shora uvedené důvody odpadají. V rámci tohoto znaku je dále kompenzována skutečnost, že se pro tento účel v tomto posudku samostatně neoceňuje pozemek, jehož hodnota se podílí na celkové hodnotě bytu.

Použitá kvantifikace znaku č. 3 v tomto posudku: + 0,3

Dílčí index porovnání $I_V = \text{index vybavení}$

Znak č. 10: Stavebně – technický stav, spolu se znakem č. 9: Kritérium jinde neuvedené

Týká se způsobu ocenění jak pro prodej, tak i pro stanovení nájmu

Pomocí znaku č. 10 se kvantifikuje vliv stavebně-technického stavu:

a) konstrukcí a vybavení domu (specifikace konstrukcí a vybavení viz oddíl „Technický popis“,

pol. č. 1 až 6, 8, 10, 12, 16-17, 24

b) konstrukcí a vybavení oceňované jednotky (specifikace konstrukcí a vybavení viz oddíl „Technický popis“, pol. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18-23, 25 a 26

Číselné hodnoty znaku č. 10 (koeficienty) nabízené vyhláškou jsou však ve značných odstupech a existuje tak mezi nimi značná diskontinuita. Přestože se v takovýchto případech používá hodnota znaku s nejvíce odpovídajícím obsahem (popisem), s ohledem na účel posudku jsme jako nástroje k přesnější objektivizaci hodnocení stavebně-technického stavu a stavu údržby využili znaku č. 9.

Použitá kvantifikace znaku č. 10 v tomto posudku: 0,85

Použitá kvantifikace znaku č. 9 v tomto posudku: 0,00

Poznámky:

1. Míra technického opotřebení domu i bytové jednotky je rovněž závislá na stáří domu. To je zohledněno použitím koeficientu stáří s v hodnotách od 1,00 do 0,60. Tímto koeficientem se upravuje základní hodnota znaku č. 10 uvedená výše. Stáří domu tedy ovlivňuje zjištěnou cenu zásadním způsobem.
2. Pokud je namístě vyhodnotit, zda dům a byt prošly rekonstrukcí (v rozsahu nad 60% obnovených prvků) či stavebními úpravami (v rozsahu nad 50% dotčených prvků), je propočet finančních objemů dotčených konstrukcí proveden samostatně.

Zatřídění pro potřeby ocenění:

Typ objektu: Bytový prostor
Poloha objektu: Hlavní město Praha
Stáří stavby: 60 roků
Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 19): 61 176,- Kč/m²

Podlahové plochy bytu:

pokoj 1:	=	28,60 m ²
kuchyň:	=	13,50 m ²
předsíň:	=	2,70 m ²
koupelna + WC:	=	2,90 m ²
spž:	=	1,00 m ²
Podlahová plocha bytu:	=	48,70 m ²
Podlahové plochy balkonů, teras a pavlačí:		
terasa:	=	31,70 m ²
Podlahové plochy balkonů, teras a pavlačí - celkem:	=	31,70 m ²
Započítaná podlahová plocha bytu:	=	48,70 m ²
Započítaná podlahová plocha balkonů, teras a pavlačí: 31,70 m ² * 0,17	=	5,39 m ²
Podlahové plochy - celkem:	=	54,09 m ²

Výpočet indexu cenového porovnání:

Index vybavení:

Název znaku	č.	V_i
1. Typ stavby - Budova - zděná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná - ŽB skelet, vyzdívaný plášť bez zateplení.	IV	0,10
2. Společné části domu - Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad - Jen společná místnost.	II	0,00
3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu - Venkovní úpravy na pozemku ve funkčním celku. Podrobněji viz "Celkový popis".	II	0,00
4. Umístění bytu v domě - 1.PP nebo 5. NP a vyšší bez výtahu - Dům bez výtahu, 5. n.p.	I	-0,05
5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní světové strany - s výhledem - Jih s výhledem.	III	0,03
6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství úplné - standardní provedení	III	0,00
7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Nadstandardní vybavení (např.krb, sauna) nebo terasa nebo zimní zahrada - Terasa.	IV	0,04
8. Vytápění bytu - Dálkové, ústřední, etážové - Dálkově.	III	0,00
9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu	III	0,00
10. Stavebně - technický stav - Byt se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav) - Odpovídá uvedenému hodnocení bez dalších korekcí. Špatný stavební stav.	III	0,85

Koeficient pro stáří 60 let: **0,70**

$$\text{Index vybavení } I_V = \left(1 + \sum_{i=1}^9 V_i\right) * V_{10} * 0,70 = 0,666$$

Index polohy:

Název znaku	č.	P_i
1. Poloha nemovitosti v obci - souvisle zastavěné území obce	III	0,00
2. Význam lokality (v obci, oblasti, okresu) - preferované - Hodnocení preferované lokality (Břevnov).	III	0,03
3. Okolní zástavba a životní prostředí - převažující objekty pro bydlení - Bytové domy, objekty občanské vybavenosti (poliklinika, školy ap.).	III	0,00
4. Dopravní spojení - dobrá dostupnost centra obce, dobré dopravní spojení - Dobré dopravní spojení tramvajovými linkami č. 22, 25 a 57, autobusy MHD v Patočkově ulici (do 300 m), metro v místě není. V blízkosti návaznost na Městský dopravní okruh - výjezd ze Strahovského tunelu (pro automobily)	II	0,00
5. Parkovací možnosti v okolí nemovitosti - špatné - Na Bělohorské ulici velmi špatná situace, omezené možnosti parkování v ulici Pod Marjánkou.	I	-0,02
6. Obyvatelstvo - konfliktní skupiny v okolních bytech nebo sousedních rodinných domech (RD) nebo v okolí - Rušivé vlivy způsobené nočním provozem některých zařízení.	I	-0,03
7. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - výrazně negativní změny trvalého charakteru - Velké a trvalé zatížení nadměrným hlukem způsobeným dopravním provozem v Bělohorské ulici. Orientace bytu:	I	-0,10

Pouze k jihu.

8. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů

II 0,00

$$\text{Index polohy } I_P = (1 + \sum_{i=1}^8 P_i) = 0,880$$

Index trhu s nemovitostmi:

Název znaku	č.	T _i
1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je nižší než nabídka	II	-0,05
2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví)	II	0,00
3. Vliv právních vztahů na prodejnost - negativní - Prodej jedinému zájemci.	I	-0,05

$$\text{Index trhu } I_T = (1 + \sum_{i=1}^3 T_i) = 0,900$$

$$\text{Celkový index } I = I_V * I_P * I_T = 0,666 * 0,880 * 0,900 = 0,527$$

Ocenění:

$$\text{Cena upravená } CU = IPC * I = 61\,176,- \text{ Kč/m}^2 * 0,527 = 32\,239,75 \text{ Kč/m}^2$$

Cena zjištěná porovnávacím způsobem

$$CP = CU * PP = 32\,239,75 \text{ Kč/m}^2 * 54,09 \text{ m}^2 = 1\,743\,848,08 \text{ Kč}$$

$$\text{Cena stanovená porovnávacím způsobem} = 1\,743\,848,08 \text{ Kč}$$

Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na pozemku:

Zjištěná cena pozemku: 2 531 810,- Kč

Spoluvlastnický podíl: 487 / 12 366

$$\text{Hodnota spoluvlast. podílu: } 2\,531\,810,- \text{ Kč} * 487 / 12\,366 = + 99\,708,19 \text{ Kč}$$

$$\text{Bytová jednotka č. 1690/13 - zjištěná cena} = \underline{\underline{1\,843\,556,27 \text{ Kč}}}$$

$$\text{Bytová jednotka č. 1690/13 - cena po zaokrouhlení} = \underline{\underline{1\,843\,560,- \text{ Kč}}}$$

2. Pro stanovení nájemného k 1.1.2013

a) Porovnávací hodnota

a₁) Bytová jednotka č. 1690/13 - § 25

Zatřídění pro potřeby ocenění:

Typ objektu:	Bytový prostor
Poloha objektu:	Hlavní město Praha
Stáří stavby:	60 roků
Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 19):	61 176,- Kč/m ²

Podlahové plochy bytu:

pokoj 1:	=	28,60 m ²
kuchyň:	=	13,50 m ²
předsíň:	=	2,70 m ²
koupelna + WC:	=	2,90 m ²
spž:	=	1,00 m ²
Podlahová plocha bytu:	=	48,70 m ²
Podlahové plochy balkonů, teras a pavlačí:		
terasa:	=	31,70 m ²
Podlahové plochy balkonů, teras a pavlačí - celkem:	=	31,70 m ²
Započítaná podlahová plocha bytu:	=	48,70 m ²
Započítaná podlahová plocha balkonů, teras a pavlačí: 31,70 m ² * 0,17	=	5,39 m ²
Podlahové plochy - celkem:	=	54,09 m ²

Výpočet indexu cenového porovnání:

Index vybavení:

Název znaku	č.	V _i
1. Typ stavby - Budova - zděná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná - ŽB skelet, vyzdívaný plášť bez zateplení.	IV	0,10
2. Společné části domu - Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad - Jen společná místnost.	II	0,00
3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu - Venkovní úpravy na pozemku ve funkčním celku. Podrobněji viz "Celkový popis".	II	0,00
4. Umístění bytu v domě - 1.PP nebo 5. NP a vyšší bez výtahu - Dům bez výtahu, 5. n.p.	I	-0,05
5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní světové strany - s výhledem - Jih s výhledem.	III	0,03
6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství úplné - standardní provedení	III	0,00
7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Nadstandardní vybavení (např.krb, sauna) nebo terasa nebo zimní zahrada - Terasa.	IV	0,04
8. Vytápění bytu - Dálkové, ústřední, etážové - Dálkově.	III	0,00
9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu	III	0,00
10. Stavebně - technický stav - Byt se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav) - Odpovídá uvedenému hodnocení bez dalších korekcí. Špatný stavební stav.	III	0,85

Koeficient pro stáří 60 let: **0,70**

$$\text{Index vybavení } I_v = (1 + \sum_{i=1}^9 V_i) * V_{10} * 0,70 = \mathbf{0,666}$$

Index polohy:

Název znaku	č.	P _i
1. Poloha nemovitosti v obci - souvisle zastavěné území obce	III	0,00
2. Význam lokality (v obci, oblasti, okresu) - preferované - Hodnocení preferované lokality (Břevnov).	III	0,03
3. Okolní zástavba a životní prostředí - převažující objekty pro bydlení - Bytové domy, objekty občanské vybavenosti (poliklinika, školy ap.).	III	0,00
4. Dopravní spojení - dobrá dostupnost centra obce, dobré dopravní spojení - Dobré dopravní spojení tramvajovými linkami č. 22, 25 a 57, autobusy MHD v Patočkově ulici (do 300 m), metro v místě není. V blízkosti	II	0,00

návaznost na Městský dopravní okruh - výjezd ze Strahovského tunelu (pro automobily)

- | | | |
|--|----|-------|
| 5. Parkovací možnosti v okolí nemovitosti - špatné - Na Bělohorské ulici velmi špatná situace, omezené možnosti parkování v ulici Pod Marjánkou. | I | -0,02 |
| 6. Obyvatelstvo - konfliktní skupiny v okolních bytech nebo sousedních rodinných domech (RD) nebo v okolí - Rušivé vlivy způsobené nočním provozem některých zařízení. | I | -0,03 |
| 7. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - výrazně negativní změny trvalého charakteru - Velké a trvalé zatížení nadměrným hlukem způsobeným dopravním provozem v Bělohorské ulici. Orientace bytu: Pouze k jihu. | I | -0,10 |
| 8. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů | II | 0,00 |

$$\text{Index polohy } I_P = (1 + \sum_{i=1}^8 P_i) = 0,880$$

Index trhu s nemovitostmi:

Název znaku	č.	T _i
1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka odpovídá poptávce - Hodnocení znaku podléhá výkyvům v čase. Pro stanovení nájemného (dlouhodobý pronájem) počítáme s rovnovážným stavem.	III	0,00
2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví)	II	0,00
3. Vliv právních vztahů na prodejnost - pozitivní - Objektivizace hodnoty - zohlednění pozemku (bez parcel v jednotném funkčním celku).	III	0,03

$$\text{Index trhu } I_T = (1 + \sum_{i=1}^3 T_i) = 1,030$$

$$\text{Celkový index } I = I_V * I_P * I_T = 0,666 * 0,880 * 1,030 = 0,604$$

Ocenění:

$$\text{Cena upravená } CU = IPC * I = 61\,176,- \text{ Kč/m}^2 * 0,604 = 36\,950,30 \text{ Kč/m}^2$$

Cena zjištěná porovnávacím způsobem

$$CP = CU * PP = 36\,950,30 \text{ Kč/m}^2 * 54,09 \text{ m}^2 = 1\,998\,641,73 \text{ Kč}$$

$$\text{Bytová jednotka č. 1690/13 - zjištěná cena} = \underline{\underline{1\,998\,641,73 \text{ Kč}}}$$

C. Rekapitulace cen nemovitosti

Výsledné ceny:

1. Pro prodej:

Byty oceněné porovnávacím způsobem

1) Bytová jednotka č. 1690/13

= 1 843 560,- Kč

1. Pro prodej - celkem:

1 843 560,- Kč

slovy: jedenmilionosmsetčtyřicettřitisícepětsetšedesát Kč

2. Pro stanovení nájemného k 1.1.2013:

a) Ocenění porovnávacím způsobem

a₁) Bytová jednotka č. 1690/13

= 1 998 640,- Kč

2. Pro stanovení nájemného k 1.1.2013 - celkem:

1 998 640,- Kč

D. Propočet výše nájemného od 1.1.2013

Je odvozeno z hodnoty bytu ve smyslu zásad stanovených objednatelem posudku:

Zjištěná cena bytu (bez pozemku) podle cenového předpisu: 1 998.640,- Kč

Z toho roční nájem (3%): 59.959,20 Kč

To odpovídá měsíčnímu nájemnému ve výši: 4.996,60 Kč

Podlahová plocha bytu *) 48,70 m²

Za 1 m² podlahové plochy bytu: 102,60 Kč

**) plocha bytu bez plochy teras, balkónů a sklepních kójí, pokud jsou s bytem užívány*

E. Komentář k rozdílu mezi zjištěnými cenami


Při zjištění ceny pro prodej pronajatých bytů se zohledňují v rámci výpočtu dílčího porovnávacího indexu I_T tržní cenotvorné faktory, jako je aktuální situace na realitním trhu a dále skutečnost, že v rámci zákonných předpisů lze majetek možno nabídnout k odprodeji pouze oprávněnému nájemci. Při zjištění ceny pro účely odvození výše nájemného pro dlouhodobý nájemní vztah se k tomuto zákonnému omezení ani k výkyvům realitního trhu v oblasti prodeje bytů nepřihlíží.


F. Znalecká doložka

Dolmen servis, s.r.o. je na základě rozhodnutí MS ČR ze dne 12.3.1996, zn. 189/95-OOD zapsán podle ust. § 21 odst. 3 zák. č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a ust. § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a kalkulace stavebních prací, ceny nemovitého majetku a podniků.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 4517-157/2012 znaleckého deníku.

V Praze dne 9.8.2012




Pavel Weidenhoffer
jednatel

