

ZNALECKÝ POSUDEK

č. 5884-243/2013

ve věci zjištění ceny bytové jednotky č. 618/13 v domě č.p. 618, Rooseveltova 26, k.ú. Bubeneč, obec Praha.

Objednatel posudku:

SNEO, a.s., IČ: 27114112
Na Dračkách 405/49
160 00 Praha 6

Účel posudku:

Podklad pro převod vlastnického práva.

Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb. podle stavu ke dni 10.9.2012 posudek vypracoval:

Dolmen servis, s.r.o.
Anny Letenské 17
120 00 Praha 2
tel.: IČ: 61501107

Posudek obsahuje včetně titulního listu 13 stran textu. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.

V Praze 22.11.2013

A. Nález

1. Znalecký úkol

Zjištění ceny bytové jednotky č. 618/13 v domě č.p. 618, Rooseveltova 26, k.ú. Bubeneč, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemcích p.č. 1423 a p.č. 1424, a to podle cenového předpisu platného ke dni 20.4.2012. Přitom je třeba zohlednit fyzický stav nemovitosti ke dni prohlídky, t.j. k 10.9.2012.

2. Informace o nemovitosti

Název nemovitosti: Bytová jednotka č.618/13
Adresa nemovitosti: Rooseveltova 618/26
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 6
Obec: Praha
Katastrální území: Bubeneč
Počet obyvatel: 1 257 158
Základní cena podle §28 odst. 1 písm. a) : 2 250,- Kč/m²

3. Prohlídka a zaměření nemovitosti

Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 10.9.2012 za přítomnosti zástupce SNEO, a.s.

4. Podklady pro vypracování posudku

- objednávka posudku
- informace o oceňované jednotce (KN)
- informace o budově č.p. 618 (KN) v k.ú. Bubeneč
- informace o parcele p.č. 1423 (KN) v k.ú. Bubeneč
- informace o parcele p.č. 1424 (KN) v k.ú. Bubeneč
- Prohlášení vlastníka budovy č.p. 618 k.ú. Bubeneč, obec Praha dle ust. § 4 zákona č. 72/1994 Sb.
- zaměření jednotky provedené spol. AZIMUT CZ s.r.o., Hrdlořezská 31/21, Praha 9
- informace objednatele posudku o stáří domu
- zákon č. 151/97 Sb., o oceňování majetku v platném znění
- vyhláška č. 3/2008 Sb. ve znění vyhl. č. 456/2008 Sb., vyhl. č. 460/2009 Sb., vyhl. č. 364/2010 Sb. a vyhl. č. 387/2011 Sb.
- cenová mapa stavebních pozemků hl. m. Prahy platná od 1.1.2012
- informace o provedených opravách budovy v období r. 2006-2012 (poskytla spol. SNEO, a.s.)
- prohlídka jednotky

5. Vlastnické a evidenční údaje

1.

Na listu vlastnictví č. 7007 pro katastrální území Bubeneč, obec Praha, je v části „A” zapsán vlastník:

Hlavní město Praha (00064581).

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 (00063703).

V části „B” je zapsána jednotka č. 618/13 - byt s podílem na společných částech budovy ve výši 709/12765.

2.

Na listu vlastnictví č. 7006 pro katastrální území Bubeneč, obec Praha, je v části „A” m.j. zapsán vlastník:

Hlavní město Praha (00064581).

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 (00063703).

V části „B” je zapsán objekt k bydlení č.p. 618 na p.č. 1423 a dále pozemky:

p.č. 1423 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 504 m²,

p.č. 1424 - zahrada o výměře 102 m².

V části „C” není zapsáno žádné omezení vlastnických práv.

6. Dokumentace a skutečnost

Projektová dokumentace nebyla předložena. Ocenění vychází ze skutečností zjištěných při prohlídce a z poskytnutých listinných podkladů. Jednotka je užívána v souladu s právním stavem.

7. Celkový popis nemovitosti

I - Všeobecně

Předmětem ocenění je bytová jednotka o velikosti 2+kk s příslušenstvím v 2. nadzemním podlaží domu č.p. 618.

Popis domu:

Jedná se o řadový bytový dům postavený v zóně obytné zástavby v katastrálním území Bubeneč. Je součástí bloku společně vybudovaných bytových domů dokončených v r. 1928. Konstrukční i architektonické řešení těchto budov odpovídá tehdejšímu urbanistickému řešení okrajového území Bubeneče. Hlavní částí celku je řada osmi bytových domů přibližně orientovaná v ose východ-západ. Ta je rozdělena na dvě poloviny, jejichž osy spolu svírají velký tupý úhel. Ve styku těchto os je prolomen průjezd výškově procházející přes dvě nadzemní podlaží. Umožňuje průchod mezi dvěma prostranstvími s parkovou úpravou. Nad podhledem průchodu jsou opět obytná podlaží. Na tuto řadu domů navazuje jak na západním, tak i na východním konci zástavba stejného typu orientovaná v obou případech kolmo k ose příslušné poloviny řady. Spolu s navazujícími objekty dotváří celá zástavba půdorys ve tvaru otevřené podkovy. Uvnitř tohoto prostoru je zelená plocha.

V komplexu je celkem 9 budov označených popisnými čísly 611-619 rozdělených na 12 sekcí se samostatnými vstupy s rozdílnými orientačními čísly. Západní křídlo má hlavní průčelí orientované do ulice Jugoslávských partyzánů, východní do ulice Terronské. Hlavní řada má vstupy z jižní strany z ulice Rooseveltovy. Každý dům je na samostatném pozemku a kromě okrajových sekcí k němu patří i předzahrádka před lícem hlavního průčelí.

Předmětem tohoto posudku je dům č.p. 618, Rooseveltova 26.

Vnitřní řadový bytový dům s hlavním vstupním průčelím orientovaným k jižní straně. Tvoří jej dvě samostatná křídla s rovnoběžnými osami (do severovýchodní části půdorysu severního křídla zasahuje konstrukce sousední budovy č.p. 619). Obě křídla jsou navzájem propojená spojovací částí využívanou ke komunikačním účelům. Spolu s navazující zástavbou tak vznikají dva dvorní prostory, jejichž půdorysná plocha (zejména východního dvora) je v poměru s velkou výškou stavby velmi malá a prostor je nedostatečně prosvětlený. Dům je připojen na všechny inženýrské sítě včetně plynovodu.

Objekt je zcela podsklepený a má 5 nadzemních podlaží. V podzemní části jsou společné prostory včetně sklepních kójí a nebytové prostory, ostatní podlaží jsou využita pro byty.

Dispozice:

1. PP: Komunikační prostory, společné prostory, 3x nebytový prostor
1. NP: Komunikační prostory, 3 byty (2 v jižním křídle, 1 v severním křídle)
2. NP: Komunikační prostory, 3 byty (2 v jižním křídle, 1 v severním křídle)
3. NP: Komunikační prostory, 3 byty (2 v jižním křídle, 1 v severním křídle)
4. NP: Komunikační prostory, 3 byty (2 v jižním křídle, 1 v severním křídle)
5. NP: Komunikační prostory, 2 byty (1 byt v každém křídle)

Konstrukční nosný systém:

Stěnový, zděný, střecha je sklonitá (sedlový krov).

Stáří:

Od r. 1928, t.j. 84 roky

Technický stav:

Odpovídá stáří a běžné údržbě. Prvky krátkodobé životnosti jsou postupně obměňovány. V podzemní části se projevují účinky zemní vlhkosti.

V poslední dekádě (od r. 2006) byly provedeny tyto větší stavební úpravy:

- plášť domu: Výměna krytiny včetně klempířských prvků, oprava severní (dvorní) fasády
- vytápění: Celková rekonstrukce kotelny a zřízení výměníkůvých stanic pro každý byt
- společné prostory: opravy v 1.p.p., schodiště
- výtah
- okna (výměna)

Příslušenství domu:

Tvoří jej zpevněné plochy (přístup k domu), předložené schody, oplocení předzahrádky.

Podle ust. § 25, odst. 3 vyhlášky je toto příslušenství budovy zahrnuto v ceně jednotky.

Podrobný popis konstrukcí a vybavení domu a bytu se uvádí níže v rámci ocenění jednotky.

Pozemky:

Řadový stavební pozemek zastavěný bytovým domem. Má rovinný povrch, je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci. V místě je možnost připojení na všechny inženýrské sítě včetně plynovodu. Spolu s ním je užívána i předzahrádka v rámci jednotného funkčního celku. Na pozemcích jsou vysázeny okrasné dřeviny (porost je součástí pozemků).

II - Popis širších vztahů a jejich hodnocení

II.1. Vlastnické a právní vztahy:

1.1. Nemovitost je ve výlučném vlastnictví obce - Hl. města Prahy, svěřená správa nemovitosti MČ Praha 6

1.2. Na nemovitosti nevážnou žádná věcná břemena.

1.3. Je uzavřena nájemní smlouva s fyzickou osobou. Podle ust. §22, odst.1 zák.72/1994 Sb. v platném znění, má dosavadní vlastník bytu povinnost nabídnout převod bytu tomuto nájemci.

II 2. Územní vztahy

2.1. Poloha z hlediska účelu využití

Nemovitost leží v preferované rezidenční lokalitě (Bubeneč), avšak v jeho okrajové části. V okolí převládá soustředěná vysokopodlažní obytná zástavba. Území je stavebně téměř dokončené. Dosud není s konečnou platností vyjasněna možnost zástavby při západní straně ulice Jugoslávských partyzánů.

2.2. Dopravní relace a parkování

Spojení s centrem města pro osobní automobilovou dopravu je problematické, zpravidla je nutný průjezd přes oblast Letné, kde se soustavně tvoří dopravní zácpy. Nyní je situace navíc ztížena výstavbou tunelu Blanka, jedná se však o přechodný stav. MHD je na velmi dobré úrovni: Blízkost metra - linka „A”- stanice Dejvická), tramvaje a autobusy v místě (zastávky Lotyšská nebo Dejvická), železniční spoje v rámci PID na poměrně blízkém nádraží Praha-Dejvice. Parkování na veřejných místech je velmi problematické.

2.3. Infrastruktura služeb

Veškeré nákupní možnosti a služby v docházkových vzdálenostech, stejně jako školy všech stupňů či zdravotnická zařízení, poštovní úřad a policie. Ostatní infrastruktura (divadla, kina) částečně přímo v této lokalitě (Divadlo Spejbla a Hurvínka, Semafor, Dejvické divadlo), další kulturní aktivity v navazujících částech Prahy.

2.4. Přírodní a kulturní zajímavosti ovlivňující hodnotu majetku

Parky v okolí.

2.5. Demografické poměry

Velmi dobrá dopravní dostupnost místa a parky v okolí přitahují skupiny nepříznivých obyvatel.

II 3. Technické vztahy

3.1. Pozemek - konfigurace terénu

Povrch pozemku je rovinatý a má vhodný tvar.

3.2. Inženýrské sítě

V místě je připojení na všechny inženýrské sítě včetně plynovodu (zemní plyn).

3.3. Přístup k nemovitosti

Po veřejné zpevněné komunikaci, bezproblémový.

II 4. Obchodní vztahy

4.1. Trh s nemovitostmi

V segmentu trhu s byty v hl. m. Praze všeobecně převládá nabídka nad poptávkou. Pokles poptávky doprovázený snížením cen bytů se od konce r. 2011 projevuje i v tzv. „rezidenčních“ lokalitách v hl. m. Praze (Vinohrady, Praha 6 ap.).

8. Obsah posudku

Ocenění bytů porovnávacím způsobem

1) Bytová jednotka č. 618/13

Příslušenství bytů a nebytových prostor

a) Pozemky

a₁) Pozemek p.č. 1423 - zastavěná plocha a nádvoří

a₂) Pozemek p.č. 1424 – zahrada

b) Porosty

B. Posudek

Príslušenství stavby a pozemky s porosty

a) Pozemky

a₁) Pozemek p.č. 1423 - zastavěná plocha a nádvoří - § 27 - § 32

Řadový stavební pozemek zastavěný bytovým domem rozděleným na jednotky. Povrch je rovinatý, v místě je možnost připojení na všechny inženýrské sítě. Pozemek je uveden v cenové mapě stavebních pozemků hl. m. Prahy platné od 1.1.2012 do 31.12.2012 na mapovém listu č. 33, ve skupině parcel č. 1549 s jednotkovou cenou 7 600,- Kč/m².

Výměra: 504 m²

Pozemek oceněný dle cenové mapy.

Název	Parcelní číslo	Výměra [m ²]	Jedn. cena [Kč/m ²]	Cena [Kč]
zastavěná plocha a nádvoří	1423	504,00	7 600,00	3 830 400,-
Pozemek oceněný dle cenové mapy – celkem				3 830 400,-

Pozemek p.č. 1423 - zastavěná plocha a nádvoří - zjištěná cena = 3 830 400,- Kč

a₂) Pozemek p.č. 1424 - zahrada - § 27 - § 32

Řadový pozemek užívaný spolu se stavebním pozemkem p.č. 1423 a s domem č.p. 618 v rámci jednotného funkčního celku jako předzahrádka. Povrch je rovinatý, v místě je možnost připojení na všechny inženýrské sítě. Pozemek je uveden v cenové mapě stavebních pozemků hl. m. Prahy platné od 1.1.2012 do 31.12.2012 na mapovém listu č. 33, ve skupině parcel č. 1549 s jednotkovou cenou 7 600,- Kč/m².

Výměra: 102 m²

Pozemek oceněný dle cenové mapy.

Název	Parcelní číslo	Výměra [m ²]	Jedn. cena [Kč/m ²]	Cena [Kč]
zahrada	1424	102,00	7 600,00	775 200,-
Pozemek oceněný dle cenové mapy – celkem				775 200,-

Pozemek p.č. 1424 - zahrada - zjištěná cena = 775 200,- Kč

b) Porosty

b₁) Okrasné dřeviny

V dvorní části p.č. 1423 a na p.č. 1424 jsou vysázeny běžné okrasné dřeviny. Porosty jsou neudržované a zčásti poškozené. Specifikace je uvedena přímo v ocenění.

Okrasné dřeviny: příloha č. 37

Název	Stáří [roků]	Počet / výměra	Jedn. cena [Kč/jedn.]	Srážka [%]	Upr. cena [Kč/jedn.]	Cena [Kč]
listnaté stromy	30	2,00 ks	19 650,00	60%	7 860,00	15 720,00
listnaté keře	20	1,00 ks	1 090,00	60%	436,00	436,00
listnaté keře	30	1,00 ks	1 660,00	60%	664,00	664,00
jedle	40	1,00 ks	15 840,00	60%	6 336,00	6 336,00
vrba – botanické a	10	1,00 ks	520,00	30%	364,00	364,00
okrasné druhy						
živý plot	20	25,00 m	1 980,00	60%	792,00	19 800,00
Součet						43 320,00
Koeficient polohy K ₅ (příl. č. 14):					*	1,22
Koeficient stanoviště K _z (dle příl. č. 37):					*	0,75
Koeficient prodejnosti K _p (dle příl. č. 39):					*	1,00
Celkem - okrasné dřeviny						39 637,80
Okrasné dřeviny - zjištěná cena						= 39 637,80 Kč

Rekapitulace ceny pozemků a porostů

a) Pozemky

c₁) Pozemek p.č. 1423 - zastavěná plocha a nádvoří = 3 830 400,- Kč

c₂) Pozemek p.č. 1424 - zahrada = 775 200,- Kč

b) Okrasné dřeviny = 39 637,80 Kč

Cena příslušenství stavby a pozemků s porosty celkem 4 645 237,80 Kč

Ocenění bytů porovnávacím způsobem

1) Bytová jednotka č. 618/13 - § 25

Jednotka č. 618/13 je byt s dispozicí 2+kk umístěný v 2. nadzemním podlaží domu čp. 618.

Popis konstrukcí a vybavení jednotky a výčet jednotlivých místností s jejich podlahovou plochou se uvádí níže.

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení:

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se)

Konstrukce, vybavení	Provedení	Hodnocení standardu	Část [%]
1. Základy včetně zemních prací:	betonové pásy prokládané kamenem, bez HI	P	100,00
2. Svislé konstrukce:	zděné z plných cihel nad tl. 45 cm	S	100,00
3. Stropy:	trámové polospalné	S	100,00
4. Krov, střecha:	dřevěný vázaný	S	100,00
5. Krytiny střech:	tašková	S	100,00
6. Klempířské konstrukce:	úplné z pozinkovaného plechu	S	100,00
7. Úprava vnitřních povrchů:	vápenné štukové omítky	S	100,00
8. Úprava vnějších povrchů:	vápenné dvouvrstvé tvrdé	S	100,00
9. Vnitřní obklady keramické:	keramické obklady	S	100,00
10. Schody:	kamenné stupně	S	100,00
11. Dveře:	dřevěné náplňové	S	100,00
12. Vrata:		X	100,00
13. Okna:	dřevěná dvojítá	S	100,00
14. Povrchy podlah:	dlažba, povlaky z PVCi textilní na prkenných podlahách, parkety	S/P	100,00
15. Vytápění:	vlastní kotel	S	100,00
16. Elektroinstalace:	světelná i motorová (dům)	S	100,00
17. Bleskosvod:	bleskosvod	S	100,00
18. Vnitřní vodovod:	rozvody teplé i studené vody	S	100,00
19. Vnitřní kanalizace:	od všech zařízení předmetů do veř. sítě	S	100,00
20. Vnitřní plynovod:	rozvod zemního plynu	S	100,00
21. Ohřev vody:	vlastní kotel	S	100,00
22. Vybavení kuchyní:	standardní sporák	S	100,00
23. Vnitřní hygienické vybavení:	záchod, umyvadlo, vana	S	100,00
24. Výtahy:	osobní výtah	S	100,00
25. Ostatní:	elektr. vrátný	P	100,00
26. Instalační prefabrikovaná jádra:		X	100,00

Umístění bytu v domě

2. n.p.

Stavebně technický stav bytu:

Uspokojivý, odpovídá běžné údržbě.

V zájmu objektivitě stanovení nájemného je třeba vyloučit situace, kdy by zhoršený stav údržby, již má podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. zajišťovat nájemce, měl za následek snížení nájemného, a naopak, kdy by nadprůměrná údržba prováděná nájemcem základ pro stanovení nájemného zvyšovala. Proto se ke skutečnému stavu dotčených konstrukcí a vybavení (specifikace viz § 5) v ocenění nepřihlíží. Tento přístup se netýká technického stavu a kvality údržby konstrukcí domu a bytu v § 5 nař. vlády č. 258/1995 Sb. nevyjmenovaných (povinnost pečovat o tyto prvky má tedy vlastník). Stejně tak není v ocenění řešena situace, kdy by došlo ke zhodnocení věci financovanému z prostředků nájemce. V těchto případech se omezujeme pouze na popis zjištěného stavu (viz odstavec „Další zjištěné skutečnosti nezohledněné v ocenění“).

Okolí domu, orientace bytu ke světovým stranám, výhled

Okna na jih.

Dispozice bytu, morální opotřebení

Dispozice vyhovující, běžný stupeň morálního opotřebení.

Další zjištěné skutečnosti nezohledněné v ocenění (opravy bytu a jeho vybavení provedené na náklady nájemce - informativně podle sdělení nájemce):

štoky, podlahy, kuch. linka vč. spotřebičů a obkladů, podlahy a obklady na WC a v koupelně, nátěr dveří, vlastní kotel

Přístup k ocenění (podle platné oceňovací vyhlášky)

Byt ve vícebytovém domě

(1) Cena dokončeného bytu ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů⁸⁾ v budově typu J a K z přílohy č. 2, včetně jeho příslušenství¹⁾, které je stavebně součástí stavby, a podílu na společných částech domu⁹⁾, se zjistí vynásobením počtu m² podlahové plochy, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1, indexovanou průměrnou cenou uvedenou v příloze č. 19 tabulce č. 1 upravenou podle odstavce 2. V této ceně bytu je zahrnuto standardní vybavení budovy, ve které se byt nachází, uvedené v příloze č. 2

(2) Cena upravená se zjistí podle vzorce:

$$CU = IPC \times I,$$

kde

CU cena upravená za m² podlahové plochy bytu,

IPC indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 19 tabulky č. 1,

I index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:

$$I = I_T \times I_P \times I_V$$

Komentář ke kvantifikaci některých hodnoticích kritérií u dílčích indexů porovnání

Dílčí index porovnání: I_T = index trhu

Znak č. 3: Vliv právních vztahů na prodejnost

Ocenění pro prodej

Kritérium zohledňuje situace, kdy se nejedná o obvyklou obchodní transakci na volném realitním trhu.

Použitá kvantifikace znaku č. 3 v tomto posudku: - 0,05

Dílčí index porovnání I_V = index vybavení

Znak č. 10: Stavebně – technický stav, spolu se znakem č. 9: Kritérium jinde neuvedené

Týká se způsobu ocenění jak pro prodej, tak i pro stanovení nájmu

Pomocí znaku č. 10 se kvantifikuje vliv stavebně-technického stavu:

- a) konstrukcí a vybavení domu (specifikace konstrukcí a vybavení viz oddíl „Technický popis“, pol. č. 1 až 6, 8, 10, 12, 16-17, 24
- b) konstrukcí a vybavení oceňované jednotky (specifikace konstrukcí a vybavení viz oddíl „Technický popis“, pol. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18-23, 25 a 26

Číselné hodnoty znaku č. 10 (koeficienty) nabízené vyhláškou jsou však ve značných odstupech a existuje tak mezi nimi značná diskontinuita. Přestože se v takovýchto případech používá hodnota znaku s nejvíce odpovídajícím obsahem (popisem), s ohledem na účel posudku jsme jako nástroje k přesnější objektivizaci hodnocení stavebně-technického stavu a stavu údržby využili znaku č. 9.

Použitá kvantifikace znaku č. 10 v tomto posudku: 0,85
 Použitá kvantifikace znaku č. 9 v tomto posudku: 0,10

Poznámky:

1. Míra technického opotřebení domu i bytové jednotky je rovněž závislá na stáří domu. To je zohledněno použitím koeficientu stáří s v hodnotách od 1,00 do 0,60. Tímto koeficientem se upravuje základní hodnota znaku č. 10 uvedená výše. Stáří domu tedy ovlivňuje zjištěnou cenu zásadním způsobem.
2. Pokud je namístě vyhodnotit, zda dům a byt prošly rekonstrukcí (v rozsahu nad 60% obnovených prvků) či stavebními úpravami (v rozsahu nad 50% dotčených prvků), je propočet finančních objemů dotčených konstrukcí proveden samostatně.

Zatřídění pro potřeby ocenění:

Typ objektu: Bytový prostor
 Poloha objektu: Hlavní město Praha
 Stáří stavby: 84 roků
 Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 19): 61 176,- Kč/m²

Podlahové plochy bytu:

pokoj 1:	=	22,00 m ²
pokoj 1 pokoj 2 + kuchyňský kout:	=	27,60 m ²
předsíň:	=	14,80 m ²
koupelna:	=	5,10 m ²
WC:	=	1,40 m ²
Podlahová plocha bytu:	=	70,90 m ²
Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti:		
sklepní kóje:	=	6,81 m ²
Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti - celkem:	=	6,81 m ²
Započítaná podlahová plocha bytu:	=	70,90 m ²
Započítaná podlahová plocha sklepů a půd, ne místnosti: 6,81 m ² * 0,10	=	0,68 m ²
Podlahové plochy - celkem:	=	71,58 m ²

Výpočet indexu cenového porovnání:

Index vybavení:

Název znaku	č.	V _i
1. Typ stavby - Budova - zděná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná	IV	0,10
2. Společné části domu - Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad	II	0,00
3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu	II	0,00
4. Umístění bytu v domě - Ostatní podlaží nevyměnované - Hodnocení znaku odpovídá skutečnému nástupu do výtahu.	II	0,00
5. Orientace obytl. místností ke světovým stranám - Ostatní světové strany - částečný výhled	II	0,00
6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství úplné - standardní provedení	III	0,00
7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní vybavení - balkon nebo lodžie nebo komora nebo sklepní kóje - Jen sklepní kóje.	II	-0,01
8. Vytápění bytu - Dálkové, ústřední, etážové - Ústřední na plyn.	III	0,00

9. Kriterium jinde neuvedené - Významně zvyšující cenu - Korekce koeficientu 0,85 (viz znak č. 10). Zohledňuje provedení větších stavebních úprav od r. 2006: Oprava části fasády, nová střešní krytina, nová okna, rekonstrukce vytápění-kotelna a bytové stanice, výtah). V 0,10
10. Stavebně - technický stav - Byt se zanedbanou údržbou – (předpoklad provedení menších stavebních úprav) III 0,85

Koeficient pro stáří 84 let: **0,60**

$$\text{Index vybavení } I_V = (1 + \sum_{i=1}^9 V_i) * V_{10} * 0,60 = \mathbf{0,607}$$

Index polohy:

Název znaku	č.	P _i
1. Poloha nemovitosti v obci - souvisle zastavěné území obce	III	0,00
2. Význam lokality (v obci, oblasti, okresu) - preferované - Preferovaná část Prahy 6 - Bubeneč - okrajová část.	III	0,05
3. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení a rekreaci, parky, význačné přírodní lokality - Parky v okolí.	V	0,05
4. Dopravní spojení - výborná dostupnost centra obce, centrum obce, výborné dopravní spojení	III	0,02
5. Parkovací možnosti v okolí nemovitosti - špatné	I	-0,02
6. Obyvatelstvo - konfliktní skupiny v okolních bytech nebo sousedních rodinných domech (RD) nebo v okolí - Pobyť nepříznivých obyvatel na okolních prostranstvích.	I	-0,05
7. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu	III	0,00
8. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů	II	0,00

$$\text{Index polohy } I_P = (1 + \sum_{i=1}^8 P_i) = \mathbf{1,050}$$

Index trhu s nemovitostmi:

Název znaku	č.	T _i
1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je nižší než nabídka	II	-0,05
2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví)	II	0,00
3. Vliv právních vztahů na prodejnost - negativní - Prodej jedinému zájemci.	I	-0,05

$$\text{Index trhu } I_T = (1 + \sum_{i=1}^3 T_i) = \mathbf{0,900}$$

$$\text{Celkový index } I = I_V * I_P * I_T = 0,607 * 1,050 * 0,900 = \mathbf{0,574}$$

Ocenění:

$$\text{Cena upravená } CU = IPC * I = 61\,176,- \text{ Kč/m}^2 * 0,574 = 35\,115,02 \text{ Kč/m}^2$$

Cena zjištěná porovnávacím způsobem

$$CP = CU * PP = 35\,115,02 \text{ Kč/m}^2 * 71,58 \text{ m}^2 = 2\,513\,533,13 \text{ Kč}$$

$$\text{Cena stanovená porovnávacím způsobem} = \mathbf{2\,513\,533,13 \text{ Kč}}$$

Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na pozemku:

Zjištěná cena pozemku s porosty: 4 645 237,80 Kč

Spoluvlastnický podíl: 709 / 12 765

Hodnota spoluvlast. podílu: 4 645 237,80 Kč * 709 / 12 765

= + 258 008,12 Kč

Bytová jednotka č. 618/13 - zjištěná cena

= 2 771 541,25 Kč

Bytová jednotka č. 618/13 - cena po zaokrouhlení

= 2 771 540,- Kč

C. Rekapitulace cen nemovitosti

Výsledné ceny:

Byty oceněné porovnávacím způsobem

1) Bytová jednotka č. 618/13

= 2 771 540,- Kč

Výsledná cena nemovitosti činí celkem

2 771 540,- Kč


slovy: Dvamilionysedmsedmdesátjedentisíc pětsetčtyřicet Kč


D. Znalecká doložka

Dolmen servis, s.r.o. je na základě rozhodnutí MS ČR ze dne 12.3.1996, zn. 189/95-OOD zapsán podle ust. § 21 odst. 3 zák. č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a ust. § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a kalkulace stavebních prací, ceny nemovitého majetku a podniků.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 5884-243/2013 znaleckého deníku.

V Praze dne 22.11.2013




Ing. Ladislav Kubiček, MBA
jednatel